R.C TANKS

(ANALYSIS)

3 M eq + moment distribution

Elevated

methods of analysis

من الآخر يا معلم من المذكرة الجاية هتتعلم تحسب الأحمال على Tanks لكن عشان لسه بنسخن أنا هنا هديك أحمال وأطلب منك حساب moment والموضوع سهل جداً

methods of analysis

- moment Distribution
- 3 moment eq

لا متخافش مش هنعمل فيك حاجه الدنيا عندنا بسيطه 😉

3 meq

أسهل تطبيق لها الكمرة المستمرة تعالى كده.



APPLY 3 meq at B :-

$$\therefore M_A\left[\frac{L_1}{I_1}\right] + 2M_B\left[\frac{L_1}{I_1}+\frac{L_2}{I_2}\right] + M_C\left[\frac{L_2}{I_2}\right] = -6\left[\frac{R_1}{I_1}+\frac{R_2}{I_2}\right]$$

أنا مش عايزك تحفظ أنت مهندس قد الدنيا #

TREND

الفكرة أنك كنت بتقف عند الركيز المجهولة تضربها فى 2
فى مجموع الطولين وتجمع عليها إلى قبلها وإلى بعدها

والليلة دى تساويها بـ Elastic Reaction ← أحسب أزاى

أسهل طريقة روح عند الركيزة واقفل الشمال R_1 واليمين R_2



دلوقتى بقى قيمة R_1 أو R_2 بكام ؟؟؟

From Data sheet :- given



$$R = \frac{\omega l^3}{24}$$



$$R = \frac{\omega H^3}{45}$$

شكل حمل المياه هتوقف يعدين



$$R = \frac{\omega H^3}{350}$$

تجميع عادى جداً



$$R = \frac{\omega_1 H^3}{45} + \frac{\omega_2 H^3}{350}$$

TREND

عارف إنك زهقت وعايز تعرف المسألة إزاى.

لو فهمت إلى فاتت إلى جاى سهل :-

أشكال المسائل

محدد استاتيكيا



غير محدد وفيه زيادة في الطرف.



غير محدد بس FREe من الطرف



TREND

ملحوظة مهمة :-

١- الأشكال دى اسمها main system من أول المذكرة الجاية

لو Tank ده عفويت هخليك برنس فى تحديد main system

٢- دلوقتى الأحمال هتكون مرسومة بعد كده هعلمك تحسبها يا وحش.

١- مسائل محددة

تتحل عادى جدًا بطرق structure مش محتاجة 3meq



بتحسب العزم عند الوصلات عن طريق تركيز مثلث الضغط في مسافته بس كده

٢- مسائل غير محددة "ده تركيزة في الطرف"



أول حاجة افرد الشكل ده ....



$m_A = m_F = zero$

$m_B = m_E = ??$ $\quad m_C = m_D = ??$

لو تلاحظ أنت عندك أربع رمايز مش عارف moment عندهم

لكن نتيجة التماثل أصبحوا مجهولين بس يعني

هنطبق المعادلة مرتين بس وعلى فكرة مسائلنا متماثلة

APPLY 3 meq at "B"

$$\therefore m_A * [\tfrac{H}{I}] + 2m_B[\tfrac{H}{I} + \tfrac{L}{I}] + m_C[\tfrac{L}{I}] = -6[\tfrac{R_1}{I} + \tfrac{R_2}{I}] \rightarrow (1)$$

$m_A = 0.00$





$$R_1 = \frac{P_1 H^3}{45} + \frac{P_2 H^3}{350}$$

$$R_2 = \frac{\omega L^3}{24}$$

APPLY 3 meq at "C"

$$\therefore m_B[\tfrac{L}{I}] + 2m_C[\tfrac{L}{I} + \tfrac{L}{I}] + m_D[\tfrac{L}{I}] = -6[\tfrac{R_1}{I} + \tfrac{R_2}{I}] \quad (2)$$

$m_C = \leftarrow$





$$R_1 = R_2 = \frac{\omega L^3}{24}$$

$\therefore m_B = \leftarrow$ ②و① من $m_C = \leftarrow\leftarrow$

٣- مسائل غير محددة [الطرف FRee]



يعني يا معلم أسهل حاجة تحملها شيل الحتت المحددة

وحط مكانها العزم بتاعها بس ###



$$mA = mc = -\frac{P*H^3}{6}$$ العزم إلى جاى من المثلث الرأسى

APPLY 3 m eq at «B»

$$\therefore mA\left[\frac{L}{I}\right] + 2mB\left[\frac{L}{I} + \frac{L}{I}\right] + mc\left[\frac{L}{I}\right] = -6\left[\frac{R_1}{I} + \frac{R_2}{I}\right]$$

$-\frac{PH^3}{6}$ ↓ $-\frac{PH^3}{6}$ ↓

$\therefore mB =$ ← ###

هتشوفها فى الأمثلة اللى بينا ←

Examble :- DRaw B.M.D



١- افرد الشكل يا معلم :-



Condition :- $m_A = m_E = Zero$

$m_B = m_D = ??$ $m_C = ??$

عندك مجهول ليه يبقى هتطبقه مرتين، مرة عند B ومرة عند C

APPLY 3 meq at "B"

$$\therefore mA\left[\frac{3}{I}\right] + 2mB\left[\frac{3}{I}+\frac{6}{I}\right] + mc\left[\frac{6}{I}\right] = -6\left[\frac{R_1}{I}+\frac{R_2}{I}\right]$$



$$R_1 = \frac{30*3^3}{45} + \frac{10*3^3}{350} = \boxed{18.77} \qquad R_2 = \frac{38*6^3}{24} = \boxed{342}$$

$$\therefore 18\,mB + 6\,mc = -2164.62 \rightarrow (1)$$

APPLY 3 meq at C:-

$$\therefore mB*\left[\frac{6}{I}\right] + 2mc\left[\frac{6}{I}+\frac{6}{I}\right] + mD\left[\frac{6}{I}\right] = -6\left[\frac{R_1}{I}+\frac{R_2}{I}\right]$$

التماثل من $mB =$



$$R_1 = R_2 = \frac{38*6^3}{24} = \boxed{342}$$

$$\therefore 12\,mB + 24\,mc = -4104 \rightarrow (2)$$

TREND

عن طريق الآلة الحاسبة وحل المعادلتين ① ، ②

$\therefore MB = -75.9 \ KN.m \qquad MC = -133 \ KN.m$

B.M.D



$$m^+ = \frac{wL^2}{8} - \left[\frac{MB + MC}{2}\right]$$

$$= \frac{38 * 6^2}{8} - \left[\frac{75.9 + 133}{2}\right] = 66.55$$

حسابه m^+ على الحائط الرأسي :- مهم جداً

١- افصل الحائط الرأسي بأحماله و متنساش العزم MB



بعد كده احسب
ثم مكانه # QA

بس كده Zero Shear

$\Sigma M_B = Zero$

$\therefore Q_A * 3 + 75.9 - 45 * 1 - 3.75 * 0.25 = 00$

$\therefore Q_A = -10\ KN$



يس يا معلم معنى كده أن Q_A عكس الفرض يعني

مفيش Zero shear يعني مفيش عزم موجب على

الحائط أصلاً ويكون ده شكل العزم الصحيح.



طب لو كان Q_A موجب يعني مع الفرض كنت هتحسب

مكان Zero shear ويكون ده مكان العزم الموجب

$Q_A = P$

$\therefore Q_A = \frac{1}{2} Z\ X \qquad X = 10Z$

$\therefore Q_A = \frac{1}{2} Z * 10Z$

$\therefore Z = \leftarrow\ m$

$\therefore \underline{\underline{m}}^{+} = Q_A * Z - P * \frac{Z}{3}$

$= \leftarrow\leftarrow$



القاعدة بالتشابه

$\frac{Z}{3} = \frac{X}{30}$

$\therefore X = 10Z$

Example :- DRAW B.M.D



أولاً كده دى مسألة غير محددة والطرف Free لذلك

لازم نحسب MA أولاً من الجزء المحدد #

$\therefore MA = 45 * 1 + 19 * 0.5$

$= \boxed{54.5 \text{ kN.m}}$





APPLY 3 meq at B :-

$$\therefore mA\left[\frac{8.25}{I}\right] + 2mB*\left[\frac{8.25}{I} + \frac{8.25}{I}\right] + mc\left[\frac{8.25}{I}\right] = -6\left[\frac{R_1}{I} + \frac{R_2}{I}\right]$$



$$R_1 = R_2 = \frac{19 * 8.25^3}{24} = \boxed{444.53}$$

$$\therefore -54.5 * 8.25 + 33\,mB - 54.5 * 8.25 = -6[444.53 + 444.53]$$

$$\therefore mB = -134.4\ kN.m$$

ملحوظة في 3 meq أي عزم سالب [ديله فوق] يتم التعويض عنه بإشارة سالبة #

B.M.D



Example:- DRAW B.M.D



بالصلاة على النبى المسألة محددة متستخدمش 3meq



$$ma = mB = 63.64 * \frac{4.25}{3} = 90.16 \text{ KN.m}$$



$$= \frac{30*5^2}{8} - 90.16 = 3.59$$

Moment Distribution

الطريقة دى هتحل بيها الشيت الأول ومش هتشوفها تانى غير فى الخزانه الدائرى . بس كده .

الموضوع فى الخزانات سهل جداً ومش معقد .

١- المسائل متماثلة فى الخزانات لذلك يتم أخذ النصف









٢- فكك الأعضاء بتاعة المسألة واحسب لها F.E.m

From Data Sheet :-



$$F.E.m = \frac{wL^2}{12}$$



$$F.E.m = \frac{wH^2}{15}$$



$$F.E.M = \frac{\omega H^2}{117}$$

٣- حساب Stiffness لكل ضلع #



$$\frac{4I}{L}$$



$$\frac{3I}{L}$$



$$\frac{2I}{L}$$

٤- حساب Distribution Factor عند كل ركيزة .



ركيزة طرفية Hinge D.F = 1

ركيزة طرفية Fixed D.F = Zero



لما تكون الركيزة متصلة بضلعين

لازم تحسب D.F

لكل واحد فيهم #

$$D.f = \frac{\text{stiffness of member}}{\sum \text{stiffness of Joint}}$$

↳ مجموع جساءة الأعضاء المتصلة بالوصلة

٥- تكوين الجدول الآتي :

	طرفية ↓	وسطية ↓		طرفية ↓
Joint	A	B		C
member	AB	BA	BC	CB
D.f	-	-	-	-
F.E.m	-	-	-	-
D.m				
C.O.m				
D.m				
F.m				

١- خانة F.E.m يتم الوضع بإشارات أنت إلى تفرضها مثلاً مع الساعة موجب (+) وعكس الساعة سالب (-)

٢- خانة D.m يتم ضرب F.E.m X D.f وذلك في الركائز الطرفية . لكن الركائز الوسطية مثل B يتم أولاً جمع F.E.m للضلعين بإشاراتها ثم تغير اشارة المجموع

لو + تبقى - ولو - تبقى + ثم ضربه الرقم في D.F لكل ضلع.

س- خانة C.O.M يتم تبادل العزوم بنصف قيمتها وذلك بين الأضلاع التي تحمل نفس الإسم مثل [AB ، BA]

بس فيه شرط أنه يكون الضلع



طب لو الضلع مثلاً



الحالة دى الركيزة A تدى الركيزة B قيمة $\frac{1}{2}$ MA

لكنه الركيزة B متبش A أى حاجة

المثال هيوضح كل حاجة بس متركزش عليها فى الآخر استخدامها فى المنهج سهل جداً جداً.

EXAMPLE :-



← المسألة متماثلة :-



٢- F.E.m





$\frac{\omega L^2}{12} = \frac{38 * 6^2}{12} = \boxed{114}$

$F.E.m = \frac{\omega_1 H^2}{15} + \frac{\omega_2 H^2}{117}$

$= \frac{30 * 3^2}{15} + \frac{10 * 3^2}{117} = \boxed{18.77}$

٣- stiffness, D.F



stiffness $= \frac{3I}{H} = \frac{3I}{3} = I$



stiffness $= \frac{4I}{L} = 0.67I$

D.F :-

Joint A :- = 1 طرف Hinge

Joint C : = Zero طرف Fixed

Joint B :- وسطى

$$D.f_{A-B} = \frac{I}{I+0,67I} = \boxed{0,6}$$

$$D.F_{B-C} = \frac{0,67I}{I+0,67I} = \boxed{0,4}$$



assume :- F.E.m ↻+ ↺- ٤- الجدول :-

Joint	A	B		C
member	AB	BA	BC	CB
D.F	1	0.6	0,4	oo
F.E.m	oo	+18,77	-114	+114
		95,23		
D.m	oo	+57,14	+38,1	oo
C.O.m	oo	oo	oo	+19,05
D.M	oo	oo	oo	oo
F.m	oo	+75,91	-75,91	+133,05

ملاحظات تفهملك :-

١- خانة F.E.M عند Joint B أنا عملت الآتي

أولاً جمعت [114-] + [18,77] = 95,23-

بعد كدة غيرت الإشارة فأصبحت 95,23+

بعد كده ضربت في D.F ووزعت .

٢- خانة C.O.M لو تلاحظ الفلنج BC، CB يدو

لبعض عشان Fixed - Fixed

لكن الفلنج AB، BA هتلاقي AB بدي لـ BA

لكن العكس لأ عشان Fixed-Hinge

B.M.D